



CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0133.01 – 23.11.2009

ZH – ZÜRICH, STADTHAUS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG AM FIGURENSCHMUCK



Zusammenfassung:

Aus den Untersuchungen und Beobachtungen geht hervor, dass die Figuren bereits früher Opfer von Farbanschlägen geworden sind, und dass sie wahrscheinlich mit einem wachshaltigen oder wachsähnlichen Graffitischutz behandelt worden sind.

Trotzdem können die jetzt notwendigen Flickmassnahmen an den Steinen wahrscheinlich mit rein mineralischen Mörteln ausgeführt werden, denn die Steine zeigen, soweit dies überprüft werden konnte, ein normales Wassersaugverhalten. Die Massnahmen sollten zum Ziel haben, die auftretenden Risse an den Figuren zu schliessen und eine geschlossene, in ihren Eigenschaften gleichmässige Oberfläche zu erzeugen.