



CSC Conservation Science Consulting Sàrl


## Geschwindigkeit der Verwitterung

Christine Bläuer


Z: Herdwegweberfeldstrasse 10, 1700 Fribourg, Schweiz

Herleitung aus Archivstudie


Bild aus Untersuchungsbericht Per Storemyr u. Andreas Franz




1930




1931




1959



1961



1979



2002

Z: Herdwegweberfeldstrasse 10, 1700 Fribourg, Schweiz




zwischen 1929 und 1950                  2008; Foto Lautenschlager

SG, St. Gallen, Regierungsgebäude Rundturm  
Beispiel Archivstudie

Z: Herdwegweberfeldstrasse 10, 1700 Fribourg, Schweiz



Bild 2001

1984, Bild A. Arnold

Indirekte Herleitung

Herleitung aus Verwitterungsbeobachtung



Z: Herdwegweberfeldstrasse 10, 1700 Fribourg, Schweiz



Chur, Süswinkelgasse

22.3.2003

