



CSC


Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0041.01 - 3.03.2008

TG – Diessenhofen, Flumscheune

UNTERSUCHUNG EINER VERPUTZPROBE



Zusammenfassung:

Bei der Probe 1 handelt es sich um einen hydraulischen Kalkmörtel aus einem typischen ostschweizer Sand mit Korngrößen bis 4 mm.

Der Anstrich ist mineralisch und wahrscheinlich handelt es sich um eine Kalkfarbe, ob diese noch Kasein enthält, kann aufgrund der hier gemachten Untersuchungen nicht ganz ausgeschlossen werden.

Die Oberfläche des Anstrichs ist, wohl als Folge der Luftverschmutzung des zwanzigsten Jahrhunderts, vergipst.

Die Oberfläche der Verputzprobe 2 war wahrscheinlich nie gestrichen.