



# CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites  
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen  
Science for monuments and sites

## A. 0043.01 - 28.03.2008

### BE – BERN, UFERMAUER ALTENBERG MITARBEIT BEI DER ZUSTANDSAUFNAHME



#### **Zusammenfassung:**

Die beim Augenschein gemachten Beobachtungen zu den Verwitterungen zeigen ein weitgehend „übliches“ Bild. Einzig unter dem Feuerwehrhaus sind extreme Zurückwitterungen zu beobachten. Diese stehen im Zusammenhang mit alkalischen Salzen deren Ursprung nicht klar ist. Auch die an den anderen Mauerteilen entnommenen Salzproben deuten auf den Einfluss von Salzen aus alkalischen Baumaterialien hin.