



CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0120.01 / OFC – 2.11.2009

FR – ROSSENS – RUINE ILLENS PROBLEMATIQUE DU MUR No 6



Résumé :

Il y a plusieurs arbres dont les racines exercent des forces mécaniques qui menacent l'existence du mur No. 6 et pour qui il est recommandé de les couper et de les enlever.

Une épaisse couche de végétation à la base du mur devrait être enlevée car elle entraîne un risque de gel.