




# CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites  
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen  
Science for monuments and sites

## A. 0286.01 – 29.4.2013

### SG – VALENS, PFARRKIRCHE ANALYSE VON MATERIALPROBEN



#### **Zusammenfassung:**

Die Malschichtsplitter tragen einen Firnisüberzug aus einem proteinhaltigen Material.

Die weissen Ablagerungen auf der Maleroberfläche, die die Probe 2 hauptsächlich ausmachen, bestehen vor allem aus Kalk mit einer Spur Gips.

Die Probe 3 besteht aus einem Kalkmörtel, der dolomitische und eisenhaltige Zuschläge enthält. In der Probe finden sich etwas Gips und eine Spur Nitrat.