



CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0445.01 – 22.6.2016

FR, Fribourg, Werkhof Analyse des peintures



Résumé:

Trois couches de peinture prélevées sur les parois du rez-de-chaussée de la Vannerie de Fribourg ont été analysées dans le but d'identifier leur liant. Les résultats obtenus montrent que toutes les couches de peinture blanche analysées contiennent des adjuvants organiques. Seule la couche intérieure, c. à d. plus ancienne, dans l'échantillon 3 est formée d'une dispersion s.s.